

**INSPEKSI PENGGUNAAN FASILITAS BANGUNAN
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG**

Tanggal Inspeksi : 13-03-2025

Petugas Inspeksi : Mirna Hartuti

Nama Pengguna Bangunan : HANA PONGGOHONG
 Alamat : Jl Mandiri V no.9 Linck Pesalakan Tuban, Desa Tuban, Kecamatan
 Kuta, Provinsi Bali
 Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat
 Jenis Usaha : Penampungan Hasil Laut
 Fasilitas yang digunakan :
 - Nama fasilitas : Bangunan Permanen Gudang Ikan
 - Ukuran : 81 Meter Persegi
 Fasilitas Pendukung yang digunakan
 - Air : Ya
 - Listrik : Ya
 Nomor Perjanjian : B.463/P3TB/PI.310/II/2025 Tanggal 27 Februari 2025
 Masa Perjanjian :
 - Mulai :
 - Berakhir :

Hasil Inspeksi			
1	Kesesuaian Objek Perjanjian yang digunakan	: ☒ Sesuai	☐ Tidak Sesuai
2	Pembayaran kewajiban atas penggunaan fasilitas	: ☒ Sudah	☐ Belum
3	Pembayaran kewajiban Jasa Kebersihan	: ☐ Sudah	☐ Belum
4	Pembayaran kewajiban Jasa Pengadaan Air	: ☐ Sudah	☐ Belum
5	Pembayaran kewajiban Jasa Pemakaian Listrik	: ☐ Sudah	☐ Belum
6	Pembayaran kewajiban Penggunaan Jasa Lainnya (Jika Ada) Penjelasan	: ☐ Sudah	☐ Belum
7	Kesesuaian penggunaan fasilitas sesuai objek perjanjian	: ☒ Sesuai	☐ Tidak Sesuai
8	Baik langsung maupun tidak langsung untuk memindahtangankan hak penggunaan objek perjanjian kepada pihak lain	: ☐ Ya	☒ Tidak
9	Baik langsung maupun tidak langsung untuk menjaminkan objek perjanjian kepada pihak lain	: ☐ Ya	☒ Tidak
10	Melakukan Sertifikasi terhadap objek perjanjian yang digunakan	: ☐ Ya	☒ Tidak
11	Menambah/mengurangi/mengubah bentuk bangunan tanpa izin atau persetujuan secara tertulis	: ☐ Ya	☒ Tidak
12	Melakukan perubahan penggunaan atau penambahan jenis usaha/kegiatan lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan secara tertulis	: ☐ Ya	☒ Tidak
13	Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan minuman keras dan narkoba maupun sejenisnya di kawasan pelabuhan perikanan	: ☐ Ya	☒ Tidak
14	Menggunakan fasilitas usaha untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan	: ☐ Ya	☒ Tidak
15	Operasional kegiatan usaha	: ☒ Operasional	☐ Tidak

16	Mentaati dan melaksanakan ketentuan dibidang Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5) sesuai dengan peraturan yang berlaku di pelabuhan perikanan	:	☒ Ya	☐ Tidak
17	Menyediakan alat pemadam kebakaran	:	☐ Ada	☒ Tidak
18	Menyiapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tanaman pelindung atau tanaman hias (land scaping)	:	☐ Ada	☒ Tidak
19	Memasang papan nama perusahaan	:	☐ Ada	☒ Tidak

Petugas yang melakukan Inspeksi



Mirna Hartuti

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha




Banu Saputra

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap



GPS Map Camera



Kecamatan Teluk Batang, ...

Xqv9+6mh, Tlk. Batang Sel., Kec. Tlk. Batang, Kabupaten
Kayong Utara, Kalimantan Barat 78856, Indonesia,
Kecamatan Teluk Batang, Kalimantan Barat 78856, Indonesia
Lat -1.007955° Long 109.76852°
13/03/2025 09:59 AM GMT +07:00