

SURVEY DAN KEGIATAN INSPEKSI KEPATUHAN TENANT TERHADAP KAPAL SPOB (SELF - PROPELLED OIL BARGE) DI KAWASAN PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA


Nama Perusahaan : PT. Mitra Utama Energi
Kegiatan Perusahaan : Pengisian Bahan Bakar Solar

Form Check List Ketersediaan

Papan Nama Perusahaan	Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal	Bak Kontrol	Alat Pemadam Kebakaran	Pemakaian Air Bersih
√	√	√	√	√

1. Hasil Pemantauan

Aspek Penilaian	Hasil Penilaian	Keterangan	Dokumentasi
Pemasangan Papan Nama Perusahaan	Terdapat Papan Nama Perusahaan	Namun belum tertulis nama Perusahaan (sedang dalam pengecatan ulang)	
Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal	Terdapat Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Kapal yang diterbitkan oleh KSOP Kelas III Sunda Kelapa Masa Berlaku Sertifikat 24 September 2024	- Sertifikat sudah tidak berlaku - Perusahaan akan melakukan perbaikan/docking kapal, sehingga perpanjangan sertifikat akan dilakukan setelah proses docking selesai	

Bak Kontrol	Terdapat bak yang digunakan untuk menampung tumpahan/sisa solar	Salah satu bak kontrol sedang dibersihkan sehingga diletakan di luar kapal (pada dermaga)	
Alat Pemadam Kebakaran	Terdapat APAR dan masih aktif	Terdapat ±9 APAR Dry Powder dengan volume 9kg dan 50kg	

Pemakaian Air Bersih	Terdapat penampungan dan tandon untuk menampung air bersih	Penggunaan air bersih sekitar 1 Ton/hari	 10:22 31/01/2025 Jum Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Koordinat: 6.094883°S, 106.799898°E Kode Foto: XEE6457, Timemark Diverifikasi Timemark Kamera
---------------------------------	---	---	---

SURVEY DAN KEGIATAN INSPEKSI KEPATUHAN TENANT TERHADAP KAPAL SPOB (SELF - PROPELLED OIL BARGE) DI KAWASAN PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Nama Perusahaan : PT. Mitra Utama
Kegiatan Perusahaan : SPOB

Form Check List Ketersediaan

Papan Nama Perusahaan	Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal	Bak Kontrol	Alat Pemadam Kebakaran	Pemakaian Air Bersih
✓				

1. Hasil Pemantauan

Aspek Penilaian		Keterangan	Dokumentasi
Pemasangan Papan Nama Perusahaan	Terdapat papan nama Perusahaan	Tetapi belum tertulis nama Perusahaan (sedang pengecatan ulang)	
Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal	Terdapat sertifikat pencemaran kapal		
Bak Kontrol	Terdapat Bak Kontrol	Sedang dibersihkan di luar kapal (di dormaga)	
Alat Pemadam Kebakaran	Ada APAR	19 APAR Dry Powder 9kg & 50kg + Masih Aktif	
Pemakaian Air Bersih	Terdapat Bak Penampungan Air Bersih		