


**SURVEY DAN KEGIATAN INSPEKSI KEPATUHAN TENANT TERHADAP
KAPAL SPOB (SELF - PROPELLED OIL BARGE)
DI KAWASAN PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA**

Nama Perusahaan : PT. Inti Lingga Sejahtera
Kegiatan Perusahaan : Pengisian Bahan Bakar Solar

Form Check List Ketersediaan

Papan Nama Perusahaan	Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal	Bak Kontrol	Alat Pemadam Kebakaran	Pemakaian Air Bersih
√	√	√	√	√

Hasil Pemantauan

Aspek Penilaian	Hasil Penilaian	Keterangan	Dokumentasi
Pemasangan Papan Nama Perusahaan	Terdapat Papan Nama Perusahaan	Kondisi Papan Nama Perusahaan dalam kondisi baik dan jelas	
Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal	Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Masa Berlaku Sertifikat sampai dengan 16 Oktober 2025	Sertifikat masih berlaku sampai dengan 16 Oktober 2025	

<p>Bak Kontrol</p>	<p>Terdapat bak yang digunakan untuk menampung tumpahan/sisa solar</p>	<p>bak kontrol sisa solar sudah tersedia dengan baik untuk mencegah kebocoran/tumpahan sisa solar volume 1 ton namun saat ini bak sudah kosong</p>	 <p>Kecamatan Penjarangan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta... A. Tarko 91 No.10, RT. Penjarangan, Kel. Penjarangan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Lat: -6.054882° Long: 106.800182° 24/03/2023 08:32 AM GMT +07:00</p>
<p>Alat Pemadam Kebakaran</p>	<p>Terdapat ±8 APAR</p>	<p>Kondisi dan total APAR dilengkapi dengan sertifikat pemeriksaan ulang alat pemadam kebakaran oleh PT. Mega Prima Jaya, terdapat volume 60kg dan 9kg</p>	
<p>Pemakaian Air Bersih</p>	<p>Terdapat bak air untuk menampung air bersih</p>	<p>Penggunaan air 8 ton/bulan</p>	 <p>Kecamatan Penjarangan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta... A. Tarko 91 No.10, RT. Penjarangan, Kel. Penjarangan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Lat: -6.054882° Long: 106.800182° 24/03/2023 08:32 AM GMT +07:00</p> <p>10.12</p>