

DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI KEPATUHAN TENANT
TERHADAP KAPAL SPOB DI KAWASAN PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA
SENIN, 30 JUNI 2025

PT. Mitra Utama Energi

1.



Terdapat pemasangan Papan Nama Perusahaan dengan kondisi baik dan jelas

2.




Masa berlaku sertifikat sudah habis dan akan diperpanjang

3.



Terdapat bak kontrol untuk penampungan sisa atau tumpahan solar

4



Tersedia apar 6 unit apar

5.



Penampungan air bersih 15 ton/ bulan

6 Kegiatan saat inspeksi kepatuhan tenant terhadap pengguna jasa

