SURVEY DAN KEGIATAN INSPEKSI KEPATUHAN TENANT TERHADAP KAPAL SPOB (SELF - PROPELLED OIL BARGE) DI KAWASAN PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Nama Perusahaan : PT. Sinar Sangaji Sejahtera Kegiatan Perusahaan : Pengisian Bahan Bakar Solar

Form Check List Ketersediaan

Papan	Sertifikat	Bak Kontrol	Alat Pemadam	Pemakaian Air
Nama	Pencegahan		Kebakaran	Bersih
Perusahaan	Pencemaran Kapal			
	_			

Hasil Pemantauan

Hasil Pemantauan						
Aspek Penilaian	Hasil Penilaian	Keterangan	Dokumentasi			
Pemasangan Papan Nama Perusahaan	Terdapat Papan Nama Perusahaan	Kondisi Papan Nama Perusahaan dalam kondisi baik dan jelas	Kecamatan Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart J. See V No.70, 17, Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart J. See V No.70, 17, Penjaringan, Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart J. See V No.70, 17, Penjaringan, Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart J. See V No.70, 17, Penjaringan, Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart J. See V No.70, 17, Penjaringan, Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart J. See V No.70, 17, Penjaringan, Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart J. See V No.70, 17, Penjaringan, Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart J. See V No.70, 17, Penjaringan, Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart J. See V No.70, 17, Penjaringan, Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart J. See V No.70, 17, Penjaringan, Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart J. See V No.70, 17, Penjaringan, Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart J. See V No.70, 17, Penjaringan, Penjaring			
Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal	Sertifikat sedang dalam proses perpanjangan dan sedang diurus di kantor pusat	Sertifikat sudah tidak berlaku sejak 21 Agustus 2024	-			

Bak Kontrol	Terdapat bak yang digunakan untuk menampung tumpahan/sisa solar	bak kontrol sisa solar sudah tersedia dengan baik untuk mencegah kebocoran/tumpah an sisa solar dan rutin dibersihkan	Kecamatan Penjaringan, Daorah Khusus (bukota Jakart., WA1-32, Kec Projection), Asi Hara, Daerah Shukus Balanta Murra, Badasak Handra Penjaringan, Asi Hara, Daerah Shukus Balanta Murra, Badasak Handra Penjaringan, Jamen Chusus Bakota zalanta, Kolonesa David Badasa Penjaringan, Amerikan Badasa Bakota zalanta, Kolonesa David Badasa Badasa Shukusa Shuk
Alat Pemadam Kebakaran	Terdapat 13 APAR	2 APAR dengan volume 20kg, 8 APAR dengan volume 9kg, 3 APAR dengan volume 50kg	Kecamatan Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart WHZ9-32, Noc. Pergaringan, Jat Ulara, Daerah Khusus Ibukota Jakart Indonesa, Kecamatan Perparingan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesa, Kecamatan Perparingan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesa Lati-6.0048887 Long 106.8007287 24/08/2220 80:28 AM 68/07 907200
Pemakaian Air Bersih	Terdapat tandon air untuk menampung air bersih	Pengisian tandon air dengan ukuran 3000 liter dilakukan setiap 2 hari sekali	Kecamatan Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart A Trus vi Na 10, 17, Penjaringan, menjaringan, Art panja Gariah Khusus Ibukota Jakart Li Husus Manda, Isabansa, Manamaran Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakart Lut -6.086091 July 100, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300,