

**pSURVEY DAN KEGIATAN INSPEKSI KEPATUHAN TENANT TERHADAP  
KAPAL SPOB (SELF - PROPELLED OIL BARGE)  
DI KAWASAN PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA**

Nama Perusahaan : PT. Sinar Sangaji Sejahtera  
Kegiatan Perusahaan : Pengisian Bahan Bakar Solar

**Form Check List Ketersediaan**

| Papan Nama Perusahaan | Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal | Bak Kontrol | Alat Pemadam Kebakaran | Pemakaian Air Bersih |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| √                     | —                                      | √           | √                      | √                    |

**Hasil Pemantauan**

| Aspek Penilaian                        | Hasil Penilaian                                                               | Keterangan                                                                                             | Dokumentasi                                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemasangan Papan Nama Perusahaan       | Terdapat Papan Nama Perusahaan                                                | Kondisi Papan Nama Perusahaan dalam kondisi baik dan jelas                                             |  |
| Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal | Sertifikat sedang dalam proses perpanjangan dan sedang diurus di kantor pusat | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat sudah tidak berlaku sejak 21 Agustus 2024</li> </ul> | —                                                                                    |

|                               |                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Bak Kontrol</p>            | <p>Terdapat bak yang digunakan untuk menampung tumpahan/sisa solar</p> | <p>bak kontrol sisa solar sudah tersedia dengan baik untuk mencegah kebocoran/tumpahan sisa solar dan rutin dibersihkan</p> |  <p>31/01/2025<br/>Jum<br/>10:28<br/>Jl. Tuna VI No. 10, 17, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta<br/>Koordinat: 6.094971°S, 106.799992°E<br/>Kode Foto: WJHD677, Timemark Diverifikasi</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Alat Pemadam Kebakaran</p> | <p>Terdapat 13 APAR</p>                                                | <p>2 APAR dengan volume 20kg, 8 APAR dengan volume 9kg, 3 APAR dengan volume 50kg</p>                                       |  <p>31/01/2025<br/>Jum<br/>10:30<br/>Rio, Pluit, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450<br/>Koordinat: 6.094988°S, 106.791508°E<br/>Kode Foto: MJXJ617, Timemark Diverifikasi</p>  <p>31/01/2025<br/>Jum<br/>10:26<br/>Jl. Tuna VI No. 10, 17<br/>Koordinat: 6.094672°S, 106.798871°E<br/>Kode Foto: UTDL743, Timemark Diverifikasi</p> |

|                             |                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pemakaian Air Bersih</p> | <p>Terdapat tandon air untuk menampung air bersih</p> | <p>Pengisian tandon air dengan ukuran 3000 liter dilakukan setiap 2 hari sekali</p> |  <p>The photograph shows the deck of a ship with a large orange cylindrical water tank and a red lifebuoy. A digital overlay in the bottom left corner displays the time 10:29, the date 31/01/2025, and the day of the week 'Jum'. Below this, the address 'Jl. Tuna VI No. 10, 17, Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta' is shown, followed by the coordinates 'Koordinat: 6.095058°S, 106.800119°E'. At the bottom left of the overlay is a 'Kode Foto: WCAU685' and 'Timemark Diverifikasi'. At the bottom right is 'Timemark Kamera'.</p> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|