


**SURVEY DAN KEGIATAN INSPEKSI KEPATUHAN TENANT TERHADAP
KAPAL SPOB (SELF - PROPELLED OIL BARGE)
DI KAWASAN PPS NIZAM ZACHMAN JAKARTA**

Nama Perusahaan : PT. Sinar Sangaji Sejahtera
Kegiatan Perusahaan : SPOB

Form Check List Ketersediaan

Papan Nama Perusahaan	Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal	Bak Kontrol	Alat Pemadam Kebakaran	Pemakaian Air Bersih
√	√	√	√	√

1. Hasil Pemantauan

Aspek Penilaian	Hasil Penilaian	Keterangan	Dokumentasi
Pemasangan Papan Nama Perusahaan		Terdapat Papan Nama	
Sertifikat Pencegahan Pencemaran Kapal		Masa Berlaku Sertifikat telah habis, akan diperpanjang	

Bak Kontrol			 GPS Map Camera Kecamatan Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia W42°32', Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Lat -6.094871° Long 106.800076° 31/12/24 08:49 AM GMT +07:00
Alat Pemadam Kebakaran		Total 14 Apar	 GPS Map Camera Kecamatan Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia W42°32', Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Lat -6.094876° Long 106.800190° 31/12/24 08:51 AM GMT +07:00
Pemakaian Air Bersih		Pengisian 3 gton/2hari	 GPS Map Camera Kecamatan Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Jl. Tuna VI No.30, RT Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia Lat -6.095036° Long 106.800149° 31/12/24 08:50 AM GMT +07:00