

**KEGIATAN PENGAMBILAN SAMPEL AIR LIMBAH OUTLET
DI PPN KEJAWANAN CIREBON BULAN MEI 2025**

A. IDENTITAS

Nama Perusahaan : PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) KEJAWANAN

Alamat Pemrakarsa : Jalan Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon

Jenis Perusahaan : Instansi Pemerintah

Status pemodalan : APBN

Bidang usaha : Pelabuhan Perikanan

B. Rekapitulasi Hasil Pengecekan Berkala Keadaan Kualitas pH Air Limbahaut pada:

Tabel Berikut:

No	Parameter	Hasil Uji	Baku Mutu	Keterangan
1	Kebauan	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Baik
2	pH	7,17	6,0-9,0	Baik
3	Lapisan Minyak	Nihil	Nihil	
4	Sampah	Nihil	Nihil	
5	Suhu	28,3 °C		

C. LAMPIRAN DOKUMENTASI

Hasil Pengambilan Sampel :

SAMPEL YANG DIAMBIL	VOLUME	TITIK LOKASI SAMPEL
Pengambilan sampel air limbah Outlet		IPAL

DATA DUKUNG





Petugas

Ivan Somantri

Cirebon, 30 Mei 2025

Mengetahui
Ketua Tim Kerja TKPU

Sri Handayani,S.St.Pi

1. LAMPIRAN DOKUMENTASI

Pembersihan Kolam Pengendapan :

SAMPEL YANG DIAMBIL	VOLUME	TITIK LOKASI SAMPEL
Pembersihan Endapan Air Limbah		IPAL

DATA DUKUNG



2. LAMPIRAN DOKUMENTASI

Pengecekan jaringan air limbah PT Sambu :

SAMPEL YANG DIAMBIL	VOLUME	TITIK LOKASI SAMPEL
Pengecekan Jaringan IPAL		PT Sambu

DATA DUKUNG



3. LAMPIRAN DOKUMENTASI

Pembersihan Lingkungan IPAL :

SAMPEL YANG DIAMBIL	VOLUME	TITIK LOKASI SAMPEL
Pembersihan Lingkungan IPAL		IPAL

DATA DUKUNG



