

LAPORAN HASIL UJI

Nomor Lab : 104 / 09-2024 / 81 / 1 / A.114
 Jenis Kegiatan : Pengujian Kualitas Udara Ambien
 Pelanggan : PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN
 Alamat : Jl. Pelabuhan No. 1 Pengembangan-Negara
 Lokasi Pengukuran : Area Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
 Tanggal Pengukuran : 4 September 2024
 Tanggal Analisa : 4 September 2024
 Pelaksana : UPTD. Balai Hyperkes dan KK

No	Parameter	Satuan	Metode Analisa	Hasil Pengujian	Baku Mutu)
				A.117	
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	SNI 7119-7 : 2017	60	900
2	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	Pembacaan langsung	< limit deteksi alat	30.000
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	SNI 7119-2 : 2017	0,9	400
4	Debu PM ₁₀	µg/Nm ³	Pembacaan langsung	30	150
5	Debu PM _{2,5}	µg/Nm ³	Pembacaan langsung	24	66
6	Oksidan (O ₃)	µg/Nm ³	SNI 7119-8 : 2017	0,03	235
7	Carbon Dioksida (CO ₂)	µg/Nm ³	Pembacaan langsung	450.000	-
8	Ammonia (NH ₃)	ppm	SNI 7119-1 : 2005	0,08	2
9	Debu Total (TSP)	µg/Nm ³	Gravimetri	60	230

Keterangan :

1. *) Peraturan Gubernur Bali Nomor : 16 Tahun 20016 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. (Lampiran XVIII. Baku Mutu Udara Ambien)
2. Titik Sampling (ditemukan oleh pelanggan tidak mengacu SNI 19.7119.6-2005 / SNI 7230 : 2009)
A.117 = Pintu masuk (Jalan pelabuhan) (S = 08° 23' 103" E = 114° 34' 549")
3. Kondisi lapangan :
A.117 = Pintu masuk (Jalan pelabuhan) (S = 08° 23' 103" E = 114° 34' 549")
- Suhu = 29 °C - Tekanan Udara = 760 mmHg
4. Hasil pengujian ini hanya berlaku pada lokasi dan waktu pengambilan sampel. (Pukul: 11.45-13.10 WITA)
5. Laporan ini tidak boleh diproduksi ulang kecuali secara lengkap, tanpa persetujuan Laboratorium.

Denpasar, 11 September 2024
 Plt. Kepala UPTD Balai Hyperkes dan KK
 Selaku Koordinator Mutu,

dr. I Made Juli Arsana, M.Si.

Pembina

NIP. 19820728 200902 1 004